

## UN PETTINE DI ..... MAGLIA

( cast on strip )

Una semplice striscia lavorata a maglia rasata in sbieco sarà utilissima in molte situazioni.

- Sostituisce il pettine per gli avvii in prima frontura, senza sporcare i filati chiari e senza dentini che si impigliano dappertutto.
- Distribuisce i pesi in maniera uniforme e morbida, ideale quando si fa il traforato già dai primi giri.





La lavorazione in sbieco lascia una cappiola sul lato dove si aumenta una maglia. La serie di queste cappiole sarà il bordo da agganciare agli aghi. Le cappiole non si deformeranno grazie alla lavorazione in sbieco.




Usando un punzone,  
agganciare le cappiole agli aghi



Tirare fuori gli aghi in posizione E



Agganciare i pesi e fare un giro a tensione 6-7 con il filo di nylon (ravel cord) che, sfilato alla fine del lavoro, staccherà la striscia



Aghi di nuovo in posizione E  
Fare l'avvio a catenella



Ecco come si distribuisce bene il peso



Tirare via il filo di nylon.....



.....per staccare la striscia.

- Per una striscia da 200 cappiole si fa uno sbieco di 25-30 maglie per 400 giri (1 cappiola ogni 2 giri).
- E' comodo avere strisce di diverse lunghezze
- Usare un filato resistente e senza pelo, di finezza lavorabile a tensione 2-3